Acmelight
company

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕТЯЩЕЙСЯ КРАСКИ **ACMELIGHT CRAQUELURE** ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕТЯЩЕЙСЯ КРАСКИ **ACMELIGHT CRAQUELURE** ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность от грязи, пыли и пятен. Обрабатываемая поверхность должна быть твердой, чистой и сухой.

ГРУНТОВАНИЕ

Любую поверхность необходимо предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения на водной основе.

ПОДГОТОВКА КРАСКИ ACMELIGHT

Краску хорошо взболтать и перемешать. Поднять со дна банки осевший пигмент с помощью металлического предмета. Перемешивать в течение 1-2 минут до однородного состояния и равномерного оттенка. На дне не должно быть осадка.

1-Й ЭТАП НАНЕСЕНИЯ

Поверхность покрывается краской Acmelight Craquelure. Чем больше толщина слоя Acmelight Craquelure, тем сильнее эффект растрескивания поверхности, также толщина трещин больше при нанесении краски в 2 слоя. Наносить при температуре не ниже +10С. Дождаться полного высыхания - 12 часов.

2-Й ЭТАП НАНЕСЕНИЯ

Наносится следующий слой любой акриловой краски на водной основе (кистью или валиком в одном направлении поступательными движениями, не возвращаясь назад к нанесенному участку или напылением с помощью специального пистолета и компрессора). Через 2-3 минуты начинают появляться трещины. После начала образования трещин краску наносить нельзя!

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

После полного высыхания верхнего слоя краски поверхность рекомендуется покрыть защитным прозрачным лаком на водной основе. Время высыхания финишного слоя при температуре +20˚С до 12 часов. После работы весь инструмент промыть водой.

Acmelight company